



Regione Lombardia

Provincia di Cremona

COMUNE DI PANDINO

Via Castello, 15 - 26025 PANDINO - Tel. 0373 973300 - Fax 0373 970056

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO PIANO DEI SERVIZI

PS00

SCHEDE DEI SERVIZI ESISTENTI

07-046
PANDINO PGT

OTTOBRE 2009

COORDINATORE DI PROGETTO: ARCH. FRANCESCO CAPRINI

URBANISTICA: ARCH. DANIELA GABUTTI, ARCH. MARCO CAPRINI

V.A.S.: ING. ELETTRA LOWENTHAL



Adozione con delibera C.C. n: ----- Data: -----

Approvazione con delibera C.C. n: ----- Data: -----

Pubblicazione: -----

Pubblicazione B.U.R.L.: ----- n. ----- Data: -----

IL PROGETTISTA:

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

IL SINDACO:

COPRAT Soc. Coop.

Societa' Cooperativa di Progettazione
e Ricerca Architettonica e Territoriale

Via F. Corridoni 56 - 46100 Mantova - Tel. 0376 368412 Fax 0376 368894 e-mail info@coprat.it www.coprat.it


VENETOPROGETTI

Via Treviso 18 - 31020 S. Vendemiano (TV) - Tel. 0438 412433 - Fax 0438 429000 - e-mail venetoprogetti@venetoprogetti.com

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	001	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CIMITERO NOSADELLO		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	VIA INDIPENDENZA		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	4 355,83 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE PROGETTO PRELIMINARE CHE PREVEDE IL COMPLETAMENTO DELLA ZONA NUOVA CON LOCALE CAPPELLA. PIANO CIMITERIALE DA AGGIORNARE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	002	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO CHIESA DI NOSADELLO		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	VIA MILANO		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	404,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE APPENA RIFATTA L'ASFALTATURA E LA SEGNALETICA ORIZZONTALE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	003	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	FARMACIA COMUNALE E AMBULATORIO DI NOSADELLO		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	VIA GRADELLA, 2		
PROPRIETA'	APES SERVIZI SRL		
AREA LOTTO	2 842,72 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE NUOVA COSTRUZIONE IN POSSESSO DI AGIBILITÀ E AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	004	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	SAGRATO DI NOSADELLO		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	P.ZZA RISORGIMENTO		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	2 541,65 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE ATTUALMENTE È SEDE DEL MERCATO DI NOSADELLO
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	005	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CHIESA DI NOSADELLO		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	P.ZZA RISORGIMENTO		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	1 218,26 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE STATO DI CONSERVAZIONE BUONO IL CAMPANILE È STATO OGGETTO DI UN RECENTE INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	006	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	ORATORIO DI NOSADELLO		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	VIA GRADELLA		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	2 938,80 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE NON SI CONOSCE LO STATO GENERALE DI CONSERVAZIONE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	007	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PIAZZA		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CASTELLO		
PROPRIETA'	PRIVATA		
AREA LOTTO	574,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE IN FASE DI CESSIONE AL COMUNE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	008	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO VIA GRADELLA		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	VIA GRADELLA		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	477,98 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	009	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	SCUOLA ELEMENTARE		
TIPOLOGIA	02		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	VIA GRADELLA		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	4 147,62 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE L'EDIFICIO SARA' OGGETTO DI RISTRUTTURAZIONE NEL 2010. È GIÀ STATO AFFIDATO L'INCARICO DI PROGETTAZIONE MA, PER PROBLEMI LOGISTICI LEGATI ALLA SISTEMAZIONE DEI BAMBINI A PANDINO, NON È POSSIBILE INIZIARE I LAVORI FINO ALL'ESTATE 2010.
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	010	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	NUOVA SCUOLA MATERNA		
TIPOLOGIA	02		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	VIA GRADELLA		
PROPRIETA'	PUBBLICA		
AREA LOTTO	1 142,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE NUOVO EDIFICIO ULTIMATO NEL 2008 E' DA COMPLETARE LA SISTEMAZIONE DELL'AREA ESTERNA.
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	011	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CHIESA DI GRADELLA		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	GRADELLA		
INDIRIZZO	VIA TRIESTE		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	2 135,03 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE CHIESA RISALENTE AL 1896 IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	012	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	SAGRATO DI GRADELLA		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	GRADELLA		
INDIRIZZO	VIA MAGGIORE		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 083,44 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE OGGETTO DI APPROFONDIMENTO NEL "PIANO ORDINATORE DEL CENTRO STORICO DI GRADELLA"
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	013	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	EX SCUOLA ELEMENTARE		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	GRADELLA		
INDIRIZZO	VIA VALLETTA		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	3 696,66 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE EDIFICIO DISMESSO DALLA PROPRIA FUNZIONE PRIMARIA ; ATTUALMENTE È CONCESSO IN COMODATO D'USO GRATUITO AD ALCUNE ASSOCIAZIONI DI PANDINO OGGETTO DI STUDIO NEL "PIANO ORDINATORE" POSSIBILE DESTINAZIONE A CENTRO SOCIO-CULTURALE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI	1	
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	014	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE VIA VALLETTA		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	GRADELLA		
INDIRIZZO	VIA VALLETTA		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	2 370,16 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE DA DESTINARE A PARCHEGGIO
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI	1	
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	015	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO PIP		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO	VIA DEGLI ARTIGIANI		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	4.583,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE UTILIZZATO PER PARCHEGGIO TIR
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	1	
AD. FUNZIONALE	1	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI	1	
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	016	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PIATTAFORMA SCS RIFIUTI		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 502,11 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE IN FASE DI COMPLETAMENTO IL TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI SUPERFICIE E DELL'AREA ATTUALMENTE ADIBITA A PIATTAFORMA
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	017	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO BERTOLINO 2 - OVEST		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BERTOLINO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 672,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE IN FASE DI COMPLETAMENTO E CESSIONE DELL'OPERA. L'AREA È QUASI COMPLETAMENTE COMUNALE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	018	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO BERTOLINO 2 - EST		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BERTOLINO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	3.015,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE IN FASE DI COMPLETAMENTO E CESSIONE DELL'OPERA. L'AREA È QUASI COMPLETAMENTE COMUNALE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	019	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO VIA G. ROSSA		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA ROSSA		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	4.879,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	020	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE A		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	366,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE DA COMPLETARE CON SEGNALETICA IN CESSIONE DAL PR BRESSANI
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	021	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PIAZZA RINASCENTE		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CASTELLO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 239 MQ	SLP	

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE DA COMPLETARE INSIEME ALLA PIAZZA ANTISTANTE SECONDO LE INDICAZIONI DEL P.R. "RINASCENTE"
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	022	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	POZZO OVEST		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA MILANO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	640,31 MQ	SLP	

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE DA COMPLETARE LA CESSIONE DELL'AREA AL COMUNE, CHE POI LA GIRERA' AD APES SERVIZI SRL
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	023	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CASERMA CARABINIERI		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DE GASPARI		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	2 119,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	3	NOTE GESTITA DIRETTAMENTE DALL'ARMA DEI CARABINIERI
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	024	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE VIA STELLA		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA STELLA		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	5 474,01 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE PARCO. SI DOVREBBE INTEGRARE LA PIANTUMAZIONE . TROPPO SOLEGGIATO E POCO UTILIZZATO.
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	025	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO LARGO STROPPA		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	LARGO STROPPA		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	3 482,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	026	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO SAINT DENIS		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA ZARA		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	581,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	027	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE SAINT DENIS		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	3 113,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	028	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	ORATORIO FEMMINILE		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 610,19 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	029	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	SCUOLA MATERNA		
TIPOLOGIA	02		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA MILANO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	2 731,56 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE OGGETTO DI RECENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	030	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	MONUMENTO CIRCONVALLAZIONE		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	719,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE DEDICATO A ANNO
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	031	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	ORATORIO VIA PUCCINI		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA PUCCINI		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	5 843,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	3	NOTE È STATO OGGETTO DI UN RECENTE AMPLIAMENTO ADIBITO A ORATORIO E OPERE PARROCCHIALI
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	032	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO STADIO		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA STADIO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	4 577,38 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	1	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	1	
AD. FUNZIONALE	1	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	033	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	STADIO		
TIPOLOGIA	07		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA STADIO		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	22 647,82 MQ	SLP	



VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	1	NOTE OGGETTO DI ALCUNI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI BAGNI E DELLE TRIBUNE. SI STA PROVVEDENDO ALLA CESSIONE DELLA PROPRIETÀ ALLA SOCIETÀ PATRIMONIALE DEL COMUNE APES SERVIZI SRL E ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLA COPERTURA DELLE TRIBUNE.
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	034	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO CIMITERO		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DEI CADUTI		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	3 706,44 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	035	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CIMITERO PANDINO		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DEI CADUTI		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	14 074,82 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE TRASFERITA LA GESTIONE DELLO STESSO ALL'ASM PANDINO. È PREVISTA LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO CIMITERIALE E DEL NUOVO REGOLAMENTO E QUINDI DELL'AMPLIAMENTO DEL CIMITERO.
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	036	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO VIA NEGRI		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA NEGRI		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	2 003,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	037	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PIAZZA		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE B		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	409,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	038	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO VIA ALLA FONTANA		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DELLA FONTANA		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	825,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	039	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO VIA GARIBALDI		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA GARIBALDI		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	979,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	041	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CHIESA S. MARGHERITA		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA UMBERTO		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	1 061,40 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	042	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	FARMACIA		
TIPOLOGIA	06		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'	PRIVATA		
AREA LOTTO	303,24 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	043	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO PIAZZA VITTORIO EMANUELE III		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	P.ZZA VITTORIO EMANUELE II		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	2 696,78 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	1	NOTE IL COMUNE HA BANDITO UN CONCORSO DI IDEE RELATIVAMENTE AL CASTELLO E ALLE AREE DI RISPETTO E AD ALTRE AREE LIMITROFE COMPRESA LA PIAZZA
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	044	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CHIESA S. MARTA		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	P.ZZA VITTORIO EMANUELE II		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	373,06 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	046	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	POSTE		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA STEFANO DA PANDINO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	636,12 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	3	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	047	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CASTELLO		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CASTELLO		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	20.960,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	3	NOTE COSTRUZIONE DEL XIV SECOLO PER VOLONTÀ DI BERNABÒ VISCONTI SEDE ATTUALE DEL COMUNE DI PANDINO. OGGETTO DEL CONCORSO DI IDEE BANDITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	1	
AD. FUNZIONALE	1	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI	1	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	048	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CONVITTO		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CASTELLO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 331,58 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	3	NOTE È IN PROGRAMMA IL TRASFERIMENTO IN NUOVA COSTRUZIONE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	1	
AD. FUNZIONALE	1	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI	1	
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	050	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	SCUOLA ELEMENTARE		
TIPOLOGIA	02		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BORGO ROLDI		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	5 293,45 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE AMPLIAMENTO NEL 2008 RISTRUTTURAZIONE:2008-2009-2010 COMPLETAMENTO COMPLESSIVO PER 3 SEZIONI COMPLETE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	051	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	REFETTORIO		
TIPOLOGIA	02		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BORGO ROLDI		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	2 042,35 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE DA DEMOLIRE NEL 2010 QUANDO SARÀ COMPLETATO IL NUOVO REFETTORIO
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	1	
AD. FUNZIONALE	1	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	052	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	SCUOLA MEDIA		
TIPOLOGIA	02		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	6 663,88 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE NON PREVISTI INTERVENTI SE NON UNA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI PER COMPLETARE LA PRATICA DI C.P.I ANNO COMPLETAMENTO 1999/2000
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	053	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	EX SCUOLA MEDIA		
TIPOLOGIA	02		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CIRCONVALLAZIONE		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	2 706,52 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE ATTUALMENTE L'EDIFICIO È DATO IN COMODATO D'USO ALLA PROVINCIA PER SEDE DI ALCUNE AULE DELL'ISTITUTO CASEARIO. INOLTRE È DATO IN COMODATO ANCHE ALLA SCUOLA ELEMENTARE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	054	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	ISTITUTO CASEARIO		
TIPOLOGIA	02		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BOVIS		
PROPRIETA'	PROVINCIA DI CREMONA		
AREA LOTTO	6 024,57 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI CREMONA NEL LUGLIO 2008
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI	1	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	055	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO VIA ROLDI		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA ROLDI		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 757,08 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	0	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	0	
AD. DIMENSIONALE	0	
AD. FUNZIONALE	0	
CONSERVAZIONE	0	
IMPIANTISTICA	0	
BARRIERE ARCH.	0	
PREV. INCENDI	0	
QUALITA' SERVIZIO	0	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	056	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	RSA		
TIPOLOGIA	06		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BORGO ROLDI		
PROPRIETA'	OSPEDALE DEI POVERI		
AREA LOTTO	22 040,97 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE AMPLIAMENTO CON NUOVE COSTRUZIONI DI UN EDIFICIO PREESISTENTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	057	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CASE PRIMA ACCOGLIENZA		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA TOMMASONE		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	1 428,62 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	058	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	SANTUARIO		
TIPOLOGIA	09		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BORGO ROLDI		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	7 086,54 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	3	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	059	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	POZZO NORD		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BORGO ROLDI		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 650,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	060	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE VIA DONATORI DI SANGUE		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DONATORI DI SANGUE		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 228,09 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	1	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	061	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE VIA SAN GIUSEPPE		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA S. GIUSEPPE		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 096,02 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	0	
AD. DIMENSIONALE	0	
AD. FUNZIONALE	0	
CONSERVAZIONE	0	
IMPIANTISTICA	0	
BARRIERE ARCH.	0	
PREV. INCENDI	0	
QUALITA' SERVIZIO	0	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	062	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PALAZZETTO		
TIPOLOGIA	07		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BOVIS		
PROPRIETA'	APES SERVIZI		
AREA LOTTO	2 079,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE IN RISTRUTTURAZIONE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI	1	
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	063	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	MAGAZZINO COMUNALE		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BOVIS		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	2 628,99 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	1	NOTE DOVRA' ESSERE DISMESSO PER TRASFERIMENTO IN NUOVA SEDE L'EDIFICIO ESISTENTE POTRA' ESSERE UTILIZZATO COME AMPLIAMENTO E DEPOSITO DELLA PALESTRA
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	1	
IMPIANTISTICA	1	
BARRIERE ARCH.	1	
PREV. INCENDI	1	
QUALITA' SERVIZIO	1	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	064	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	NUOVO CONVITTO		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA ROGGETTO		
PROPRIETA'	PROVINCIA DI CREMONA		
AREA LOTTO	3 725,26 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE IN FASE DI REALIZZAZIONE
LIVELLO UTILIZZO	0	
AD. DIMENSIONALE	0	
AD. FUNZIONALE	0	
CONSERVAZIONE	0	
IMPIANTISTICA	0	
BARRIERE ARCH.	0	
PREV. INCENDI	0	
QUALITA' SERVIZIO	0	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	065	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CAMPO DI CALCIO		
TIPOLOGIA	07		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA ROGGETTO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	19 136,53 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	2	
AD. FUNZIONALE	2	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	066	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	LAGHETTO		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DEI LAGHETTI		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	27.090,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE APPROVATO IL PROGETTO PER LA RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE, I CUI LAVORI SONO IN FASE DI AFFIDAMENTO
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	2	
BARRIERE ARCH.	2	
PREV. INCENDI	2	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	067	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PISCINE		
TIPOLOGIA	07		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA ROGGETTO		
PROPRIETA'	PROPRIETÀ DI APES SERVIZI. IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ "PROGETTO 1"		
AREA LOTTO	17 335,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE NUOVA SEDE IN POSSESSO DI AGIBILITÀ E COLLAUDO E AUTORIZZAZIONE VIGILANZA PUBBLICI SPETTACOLI
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	068	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO PISCINE		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA ROGGETTO		
PROPRIETA'	PROPRIETÀ DI APES SERVIZI. IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ "PROGETTO 1"		
AREA LOTTO	6.849,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	069	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CAMPI DA CALCETTO		
TIPOLOGIA	07		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'	PROPRIETÀ DI APES SERVIZI. IN CONCESSIONE ALLA SOCIETÀ "PROGETTO 1"		
AREA LOTTO	9 559,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	070	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGI CAMPI DA CALCETTO		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DEI LAGHETTI		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	3 882,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	071	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCO LAGO GERUNDO		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CASTELLO		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	11 542,75 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	3	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	072	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE VIA CASTELLO		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA CASTELLO		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	573,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	073	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	ASILO NIDO		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BARACCA		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	2.778,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	074	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO ASILO NIDO		
TIPOLOGIA	04		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BARACCA		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	647,60 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI	3	
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	075	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE ASILO NIDO		
TIPOLOGIA	08		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA BARACCA		
PROPRIETA'	COMUNA DI PANDINO		
AREA LOTTO	7.987,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	1	
AD. DIMENSIONALE	0	
AD. FUNZIONALE	0	
CONSERVAZIONE	0	
IMPIANTISTICA	0	
BARRIERE ARCH.	0	
PREV. INCENDI	0	
QUALITA' SERVIZIO	0	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	077	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	POZZO EST		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	STRADA VICINALE MONDINAZZO		
PROPRIETA'	APES SERVIZI SRL		
AREA LOTTO	1 164,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	1	NOTE
LIVELLO UTILIZZO	3	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	3	
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	3	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	079	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CABINA GAS		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'	APES SERVIZI SRL		
AREA LOTTO	344,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	080	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	TRASFORMATORI ENEL		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'	ENEL		
AREA LOTTO	8 871,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	085	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO		
TIPOLOGIA	03		
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DELEDDA		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	490,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE IN FASE DI CESSIONE E COMPLETAMENTO P.R. "VIA DELEDDA"
LIVELLO UTILIZZO	0	
AD. DIMENSIONALE	0	
AD. FUNZIONALE	0	
CONSERVAZIONE	0	
IMPIANTISTICA	0	
BARRIERE ARCH.	0	
PREV. INCENDI	0	
QUALITA' SERVIZIO	0	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	086	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CIMITERO GRADELLA		
TIPOLOGIA	01		
LOCALITA'	GRADELLA		
INDIRIZZO	VIA DEGLI ORTI		
PROPRIETA'	COMUNE DI PANDINO		
AREA LOTTO	882,39 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE LA GESTIONE E' AFFIDATA AD ASM PANDINO E' IN FASE DI PREDISPOZIONE IL NUOVO PIANO CIMITERIALE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	088	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	PARCHEGGIO C.21 OVEST		
TIPOLOGIA			
LOCALITA'	NOSADELLO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	850,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE DA CEDERE IN SEDE DI CONVENZIONAMENTO DEL COMPARTO C.21
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	089	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	CAMPO DA CALCIO		
TIPOLOGIA	07		
LOCALITA'	GRADELLA		
INDIRIZZO	VIA GIUSEPPE BIANCHI		
PROPRIETA'	PARROCCHIA		
AREA LOTTO	3 166,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	090	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	AREA NUOVO MAGAZZINO		
TIPOLOGIA			
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA ROSSA		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	2.042,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE OGGETTO DI POSSIBILE ALIENAZIONE PER INDIVIDUAZIONE DI NUOVA LOCALIZZAZIONE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	092	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE PANDINELLO		
TIPOLOGIA			
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA DELLA ZECCA		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 939,00 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	0	NOTE IN FASE DI REALIZZAZIONE
LIVELLO UTILIZZO	0	
AD. DIMENSIONALE	0	
AD. FUNZIONALE	0	
CONSERVAZIONE	0	
IMPIANTISTICA	0	
BARRIERE ARCH.	0	
PREV. INCENDI	0	
QUALITA' SERVIZIO	0	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	093	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	VERDE ROGGETTO		
TIPOLOGIA			
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO			
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	1 320,47 MQ	SLP	


VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'	2	NOTE IN FASE DI REALIZZAZIONE
LIVELLO UTILIZZO	2	
AD. DIMENSIONALE	3	
AD. FUNZIONALE	3	
CONSERVAZIONE	2	
IMPIANTISTICA	3	
BARRIERE ARCH.	3	
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO	2	

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	094	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	BOSCO		
TIPOLOGIA			
LOCALITA'			
INDIRIZZO			
PROPRIETA'	PRIVATA CONVENZIONATA COL COMUNE		
AREA LOTTO	12.830,00 MQ	SLP	

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	

COMUNE DI PANDINO – CENSIMENTO SERVIZI

INDIVIDUAZIONE			
N. SERVIZIO	097	AGG.	OTTOBRE 2009
DESCRIZIONE	STAZIONE DI SOLLEVAMENTO		
TIPOLOGIA			
LOCALITA'	PANDINO		
INDIRIZZO	VIA G. ROSSA		
PROPRIETA'			
AREA LOTTO	689,00 MQ	SLP	

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO		
ACCESSIBILITA'		NOTE
LIVELLO UTILIZZO		
AD. DIMENSIONALE		
AD. FUNZIONALE		
CONSERVAZIONE		
IMPIANTISTICA		
BARRIERE ARCH.		
PREV. INCENDI		
QUALITA' SERVIZIO		

IMMAGINE	LOCALIZZAZIONE
	